

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



Nº d'imprimé : S 636014491

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S056S033

(9) RAISON SOCIALE: SO.SEC.AUTO.

(3) COORDONNÉES:

Tel.: 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 056D1177

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation

FB-852-DP (F) Marque

28/06/2023 18/10/2018 Désignation commerciale

CITROEN

JUMPY SPACE TOURER

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale Genre

M1

VP

VF7VAYHVKIZ100626 Type/CNIT

Énergie

M10CTRVP069S333

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

156043

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

25/07/2025

25106196

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES): Mauvaise fixation du feu, AVG, AVD. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT).: L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG,AVD.

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVD.

6.1.1.a.2. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse, AR.

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact. AR.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG, AVD.

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG, AVD.

4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG. 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG.AVD. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G,AVG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20

28/11/2019: 24637km / 26/11/2020: 48740km / 23/11/2021: 68005km / 14/11/2022: 103205km / 27/06/2023: 113011km / 31/05/2024: 136510km /

16/05/2025: 155451km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-0.8m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	14%		13%	
Forces verticales :	1086daN		889daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	301daN	370daN	274daN	265daN
Déséquilibre (<20%):	1	19%		4%
Forces de freinage (efficacité) :	301daN	370daN	274daN	265daN

61%

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%

Emissions à l'échappement :

Taux d'efficacité (≥ 58%):

Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -1%) -0.6% -0.9% Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%) +2.0% -4 0%