

Établissement Calais  
 84 Route de Saint Omer  
 2100 CALAIS  
 Tél : 03.21.46.23.26  
 Fax : 03.21.46.23.39  
 RCS Calais 811 567 114  
 PF 45117



**2 023/301 503**

**ESTIMATION**

Date 16/06/2023

Compte client

**Réceptionnaire** DAVID VANTROYS

Marque TOYOTA

Modèle

No série NMTK33BX50R122408

Immatriculation **FZ194FT**

Couleur BLEU NEBULA

Kilométrage 0

| Libellé  | Qté/Heure | Prix Unitaire | %Rem | Montant HT | TVA |
|--|-----------|---------------|------|------------|-----|
| remplacement pare brise  |           |               |      |            |     |
| Remplacement Pare Brise (Avensis,CHR, Rav4, Hilux et Land) Tps = 3,5h          |           | 465,00        |      | 465,00     | 2   |
| MO Atelier Mécanique   | 3,50      |               |      |            |     |
| KIT COLLE PARE-BRISE   | 2         |               |      |            |     |
| Recalibrage Caméra dans le cadre du remplacement d'un Parre Brise * Tps = 1,4h |           | 121,80        |      | 121,80     | 2   |
| MO Atelier Mécanique   | 1,40      |               |      |            |     |
| GEL CAPTEUR DE PLUIE   | 1         | 3,78          |      | 3,78       | 2   |
| AGRAFE FIXATION NO. 1 MOULURE EXTERIEUR PARE-BRISE                             | 10        | 6,26          |      | 62,60      | 2   |
| RIVET  | 10        | 6,44          |      | 64,40      | 2   |
| JOINT ETANCHEITE ADHESIF GLACE CHAU  | 1         | 89,16         |      | 89,16      | 2   |
| PARE-BRISE   | 1         | 477,05        |      | 477,05     | 2   |
| Sous-Total Pièces (696,99)   |           |               |      |            |     |
| Sous-Total Intervention 1 283,79   |           |               |      |            |     |

Code/taux TVA      Montant HT      Montant TVA

TOYS MOTORS DUNKERQUE

Etablissement Calais  
484 Route de Saint Omer  
32100 CALAIS  
Tél : 03.21.46.23.26  
Fax : 03.21.46.23.39  
RCS Calais 811 567 114  
APF 45117



2 023/301 503

ESTIMATION

Date 16/06/2023  
Compte client 588673

Réceptionnaire DAVID VANTROYS  
Marque TOYOTA  
Modèle ,  
No série NMTK33BX50R122408  
Immatriculation FZ194FT


Couleur BLEU NEBULA  
Kilométrage 0

Libellé Qté/Heure Prix Unitaire %Rem Montant HT TVA

| Code/taux TVA | Montant HT            | Montant TVA |
|---------------|-----------------------|-------------|
| 2 20,00       | 1 287,12              | 257,42      |
|               | Participation écotaxe | 3,33        |

| TOTAL | Devis   | Montant  |
|-------|---------|----------|
|       | Devis   | 1 287,12 |
|       | TVA     | 257,42   |
|       | TTC     | 1 544,54 |
|       | A PAYER | 1 544,54 |

# Confirmation du bilan de santé hybride



Pour profiter de votre véhicule hybride Toyota en toute sérénité, nous sommes ravis de vous présenter ce rapport sur la santé des composants hybrides de votre véhicule

|                 |                   |                         |                          |
|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Date du rapport | 16/06/2023        | Type de véhicule        | C-HR                     |
| Kilométrage     | 34395 KM          | Code du concessionnaire | 45996                    |
| VIN             | NMTK33BX50R122408 | Date et heure du test   | 16/06/2023 09:15:36 CEST |

## Éléments de contrôle d'entretien

|  |    |
|--|----|
| Vérification du code de diagnostic (DTC) | OK |
|--|----|

Les codes défauts (DTC) sont stockés par l'ordinateur de bord du véhicule s'il détecte un défaut du système hybride.

|                  |    |
|------------------|----|
| Batterie hybride | OK |
|------------------|----|

Votre batterie hybride est composée d'un nombre de modules. D'importantes variations de la tension et de la résistance internes de ces modules indiquent une détérioration de la batterie

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Résistance interne         | OK |
| tension interne            | OK |
| vérification de variation  | OK |
| température de la batterie | OK |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Isolement de la batterie | OK |
|--------------------------|----|

Vérifier l'isolement entre les différents modules de la batterie

|  |    |
|--|----|
| Composants de liquide de refroidissement hybride | OK |
|--|----|

Les fonctions de ventilateur et de pompe, ainsi que les niveaux de liquide de refroidissement sont tous importants vis-à-vis des performances.

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Pompe                                | OK |
| Ventilateur                          | OK |
| Niveau de liquide de refroidissement | OK |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Statut de test général | OK |
|------------------------|----|

N'oubliez pas, votre bilan de santé hybride annuel chez Toyota est le meilleur moyen de garantir que vous profitez au mieux de votre [Hybrid Synergy Drive®](#). Nous vous souhaitons donc d'apprécier pleinement vos futurs voyages et espérons vous revoir lors de votre prochain entretien.

# Suivi de l'entretien de votre véhicule



## IDENTITÉ DU VÉHICULE

N° d'immatriculation: FZ194FT  
N° de châssis: NMTK33BX50R122408  
Modèle: C-HR Hybride

| Prochaine échéance  |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Entretien           | Échéance *                      |
| Année 3 - 45.000 km | 49395 km compteur ou 16/06/2024 |

\* à la première de ces deux échéances

| Historique des entretiens |  |            |             |
|---------------------------|--|------------|-------------|
| Réalisé                   | Réparateur   | Date       | Kilométrage |
| Année 1 - 15.000 km       | DARTUS AUTOMOBILES<br>12 RUE AIME CESAIRE BP 61031<br>32005 AUCH CEDEX<br>Tél : 0562603500 | 20/06/2022 | 14417       |
| Année 2 - 30.000 km       | TOYS MOTORS CALAIS CALAIS<br>484 ROUTE DE SAINT OMER<br>62100 CALAIS<br>Tél : 0321462326   | 16/06/2023 | 34395       |

## Suivi informatisé des entretiens

- Le suivi informatisé des entretiens remplace le système papier d'historique véhicule. À travers cette application, les données sont sauvegardées en toute sécurité chez TOYOTA.
- Le réparateur doit mettre à jour le fichier du véhicule à chaque fois que le véhicule subit une intervention, et ensuite retourner au client un imprimé mis à jour.
- Chaque véhicule a son propre fichier, qui est accessible avec le n° de châssis par les réparateurs agréés TOYOTA.

Ce document est donné à titre informatif, seules les factures peuvent justifier que les entretiens ont été réalisés selon les préconisations constructeur définies dans le livret Entretien & Garantie.

## TOYOTA Service Après-Vente

EXPERTISE > Des techniciens formés

TRANSPARENCE > Des prix clairs et l'explication des travaux réalisés

MOBILITÉ > Des solutions sur mesure

PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ORIGINE > Garanties et conçus pour votre TOYOTA

SATISFACTION > Notre priorité au quotidien

# Rapport de diagnostic du véhicule

2ZR-FXE  
034395 km

NMTK33BX50R122408

Days Motors  
84 Route de St Omer 62100 CALAIS

Imprimé par: Default User(1)

16/06/2023 09:21:04

## Résultats du Contrôle de santé Tous systèmes(1 of 2)

Amélioré PERMANENT: Non

| Systeme   | État du moniteur | Informations relatives aux DTC |       |           |      |      |               | RoB   | Étalonnage       | Configuration |
|---|------------------|--------------------------------|-------|-----------|------|------|---------------|-------|------------------|---------------|
|   |                  | Données d'arrêt sur image      | DTC   | Curr Conf | Pend | Hist | Echec du test |       |                  |               |
| Moteur de la porte RL                                       | -                | Non                            | B2312 |           |      |      | X             |       | -                | Non           |
| Commande hybride  | -                |                                |       |           |      |      |               | icône | 89983F41<br>2000 | Non           |
| Batterie HV   | -                |                                |       |           |      |      |               | icône | 89985F40<br>3000 |               |
|   |                  |                                |       |           |      |      |               | icône | 8989F470<br>1400 | Non           |
|   |                  |                                |       |           |      |      |               |       | 8989G47<br>01100 |               |
| Contrôle de la bande de circulation                         | -                |                                |       |           |      |      |               | icône | -                | Non           |
| Caméra de reconnaissance avant                              | -                |                                |       |           |      |      |               | icône | 8646FF41<br>1100 | Non           |
|   |                  |                                |       |           |      |      |               |       | 8646GF4<br>09000 |               |
| Capteur radar avant   | -                |                                |       |           |      |      |               | icône | 8821FF41<br>0300 | Non           |
| Assistance de signalisation routière                        | -                |                                |       |           |      |      |               | icône | -                | Non           |
| Système de sécurité préventive                              | -                |                                |       |           |      |      |               | icône | -                | Non           |
| Caméra de reconnaissance avant (commande d'éclairage avant) | -                |                                |       |           |      |      |               | icône | -                | Non           |
| Verrouillage de suppression                                 | -                |                                |       |           |      |      |               | icône | 8934F101<br>0010 | Non           |
| Moteur  | Terminé          |                                |       |           |      |      |               |       | 89663F45<br>3000 | Non           |
|   |                  |                                |       |           |      |      |               |       | 8966A470<br>3000 |               |
| Générateur du moteur  | -                |                                |       |           |      |      |               |       | 89884473<br>2203 | Non           |
|   |                  |                                |       |           |      |      |               |       | 89884473<br>1203 |               |
| Régulateur de vitesse de croisière                          | -                |                                |       |           |      |      |               |       | -                | Non           |
| BS/VSC/TRC  | -                |                                |       |           |      |      |               |       | F1526100<br>41   | Non           |
| Capteur d'angle de braquage                                 |                  |                                |       |           |      |      |               |       | 8924GF4<br>010   |               |
| MPS   | -                |                                |       |           |      |      |               |       | 8965B100<br>91   | Non           |
| Frein de stationnement électrique                           | -                |                                |       |           |      |      |               |       | 895DF10<br>100   | Non           |
| Contrôle de pression du pneu                                | -                |                                |       |           |      |      |               |       | -                | Non           |
| Immobilisation  | -                |                                |       |           |      |      |               |       | 8865FF40<br>9101 | Non           |
| Combiné d'instruments                                       | -                |                                |       |           |      |      |               |       | 83800F48<br>0102 | Non           |
|   |                  |                                |       |           |      |      |               |       | 83800F48<br>1001 |               |
|   |                  |                                |       |           |      |      |               |       | 83800F48<br>2001 |               |
| Carrosserie principale                                      | -                |                                |       |           |      |      |               |       | 89221F41<br>2003 | Non           |
| Moteur de la porte du conducteur                            | -                |                                |       |           |      |      |               |       | -                | Non           |
| Clé et démarrage  | -                |                                |       |           |      |      |               |       | -                | Non           |
| Moteur de la porte du passager                              | -                |                                |       |           |      |      |               |       | -                | Non           |
| Moteur de la porte RR                                       | -                |                                |       |           |      |      |               |       | -                | Non           |
| Contacteur principal  | -                |                                |       |           |      |      |               |       | -                | Non           |