RE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

AUTOSUR

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : S 632517998

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/03/2025	25101131

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S056S033

(9) RAISON SOCIALE : **SO.SEC.AUTO.**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0297810617
ZI de Kerpont
56600 LANESTER

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 056D1184
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BG-208-EX (F)	30/04/2012	14/01/2011

Marque	Désignation commerciale
HYUNDAI	IX 55

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
KMHNU81WDBU142917	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10HMCVP0001356	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

142365

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

1.1.12.f.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles mal placés, AVG.
3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences, AVG,AVD.
4.4.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, D.
4.5.3.a.2. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Totalement inopérante
6.1.3.b.2. RESERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant, ARG.
6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé, AR.
8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0047 P0101 P1690 P0381 P0670

Défaillance(s) mineure(s)

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé, G.
4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVG,AVD.
4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), AVG,AVD.
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, C,AVG,AVD,ARD,ARG.
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré, AVG,AVD.
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AR.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AV.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

17/12/2019 : 118869km / 11/05/2022 : 131834km / 16/05/2024 : 142338km / 02/07/2024 : 142344km / 14/08/2024 : 142350km / 07/10/2024 : 142358km / 11/12/2024 : 142360km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.1m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	0%		5%	
Forces verticales :	1255daN		871daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	510daN	502daN	267daN	258daN
Déséquilibre (<20%):	2%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	510daN	502daN	267daN	258daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	72%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%				
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.77m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.1%	-1.1%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-2.0%	-2.7%		