



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 632884976

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	12/02/2025	25100331			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<p><b>Défaillance(s) majeure(s)</b></p> <p>0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme, AV.            1.4.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un côté, ARG.            1.4.2.a.2. EFFICACITE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante            4.2.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement, G.            4.8.1.a.2. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadiopre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée, ARG.            6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AV.            6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés, D.</p> <p><b>Défaillance(s) mineure(s)</b></p> <p>2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif            5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD.            6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G,D,ARG,AVD,C.            6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, ARG,ARD,AVD.</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b>            30/10/2024 : 143775km / 18/12/2024 : 146091km /</p>				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	11/04/2025				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÉMENT : S056S033				
(9) RAISON SOCIALE	SO.SEC.AUTO.				
(3) COORDONNÉES :	Tel. : 0297810617 Zl de Kerpont 56600 LANESTER				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÉMENT : 056D1201 SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	<p>(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation</p> <p>FT-534-XD (F) 02/11/2020 02/11/2020</p> <p>Marque Désignation commerciale</p> <p>MERCEDES BENZ SPRINTER</p> <p>(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre</p> <p>W1V9076351P249789 N1 CTTE</p> <p>Type/CNIT Énergie</p> <p>N10MCWCTT850734 GO</p> <p>Document(s) présentés</p> <p>Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice</p>				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	147187				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	DATE :			
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		+14.0m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):		6%		8%	
Forces verticales :		1434daN		1080daN	
Frein de service :					
Forces de freinage :		607daN	590daN	334daN	376daN
Déséquilibre (<20%):		3%		12%	
Forces de freinage (efficacité) :		607daN	590daN	334daN	376daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):		75%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):		9%			
Emissions à l'échappement :					
Opacité des fumées (0.70m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1					
Feux de croisement (-3% a 0,5%)		-1.7%	-1.5%		