

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 29757995

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 29/07/2025 25402272

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013T201

EURL AUTO BILAN DES MOLIERES (9)RAISON SOCIALE:

(3) COORDONNÉES: Z.A LES MOLIERES

AVENUE DU LUXEMBOURG

13140 MIRAMAS

Tél: 04.90.58.34.87. - Fax: 04.90.58.34.87.

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013T1552 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation		
FY-604-CL (F)	25/03/2021		25	5/03/2021		
Marque	Désignation commerciale					
FORD	TRANSIT CUSTOM					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre						
WF0YXXTTGYMJ75801		1	N 1	CTTE		
Type / CNIT				Energie		
N10FRDCT4260770				GO		
Document(s) présenté(s)						

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Défaillances majeures :

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG. ARD. AVD. ARG

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant

5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES: Pneumatiques de structure différente ARD, ARG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG

6.1.7.g.2. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVG 7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement C 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P244 A P2453

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, ARD, AVD, ARG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG,

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG,

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration D

(4)KI	LOM	ETR/	AGE F	RELE	VE

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

110045

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

S013T201

25402272 XXXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE

FY-604-CL CT:28/09/2025

N° D'AGRÉMENT : S013T201 N° SÉRIE : WF0YXXTTGYMJ75801

N° D'IMPRIMÉ: T29757995

1261 daN Forces verticales: Frein de service 441 daN 288 daN Forces de freinage : 494 daN Déséquilibre (<20%): 11 % Forces de freinage (efficacité): 441 daN 494 daN 288 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 75 %

G

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

2 %

AVANT

+6.4 m/km

ח

ARRIERE

15 %

n

741 daN

287 daN

287 daN

G

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Ripage (-8 à +8 m/km):

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 %-1.9 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.7 % -2.0 %