

D19.07

N° d'imprimé : D135545397

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE A CONSERVER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

- ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- DIRECTION
- VISIBILITÉ
- FEUX, DISPOSITIF RÉFLÉCHISSANT, ÉQUIPEMENT ELECTR.
- ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
- AUTRE MATERIEL
- NUISANCES

DATE DU CONTRÔLE

24/12/2025

N° PROCÈS-VERBAL

25182944

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE)

AUCUNE DEFAILLANCE CONSTATÉE DANS LE CADRE DU CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire

Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.

Ce contrôle volontaire ne peut être utilisé en cas de vente du véhicule

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S094D172

RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL

ADRESSE : 6, Rue de la Haute Quinte
Carrefour Pompadour

94000 CRETEIL

Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 094D1223

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| | | |
|--------------------|------------------------|--------------|
| N° Immatriculation | Date d'immatriculation | Date de 1ere |
| GJ-599-FP | 03/10/2022 | 02/09/2022 |

| | | |
|-------|---------|-----------------|
| Genre | Marque | Type |
| VP | HYUNDAI | M10HMCVP003T115 |

| | |
|--------------------------|---------|
| N° dans la série du type | Énergie |
| TMAK281HFPJ065833 | EL |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Kilométrage inscrit au compteur | Désignation commerciale du véhicule |
| 31414 | KONA |

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

MESURES

| | AVANT | | ARRIÈRE | |
|---|---------|-----------|---------|---------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8 m/km): | | +5.5 m/km | | |
| Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$): | | 1 % | | 0 % |
| Force verticales : | | 942 daN | | 654 daN |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 358 daN | 361 daN | 183 daN | 197 daN |
| Déséquilibre ($< 20\%$) : | 1 % | | 7 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 358 daN | 361 daN | 183 daN | 197 daN |
| Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) : 68 % | | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 27 % | | | | |
| Feux de croisement (-0,5% à -2,5%): | -1.1 % | | -1.1 % | |

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : HYUNDAI CAPITAL FRANCE

Adresse : 17 RUE DU HAUT CHEMIN
51420 WITRY LES REIMS

Document présenté : Copie du certificat d'immatriculation visé par un vendeur professionnel