

BCA USC FLOTTE AUTRES
Immeuble Le Cesar
12, chaussee Jules Cesar
95520 OSNY
Téléphone : 09.77.42.78.90

Date d'édition : 18/12/2025
Référence BCA : 23 414 559
Affaire : SIXT - AIG
Société : SIXT - AIG
Date de sinistre : 04/12/2025
N°de contrat : non connu
N°de sinistre : 9075885307
Réf. émetteur : 9600516531

CTR

CONCLUSIONS
TECHNIQUES

Carrosserie REPAIR CENTER SIXT

Madame, Monsieur,

Nous vous adressons les conclusions techniques que nous avons établies au titre du sinistre en référence.
Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

75 route de PICARDIE
60190 AVRIGNY

Télécopie : 99.99.99.99.99

VEHICULE : Camionnette fourgon	Genre : CTTE	EMETTEUR DE LA MISSION :
Immatriculation : GN-747-VS	Carrosserie : FOURGON	Cabinet REPAIR CENTER NORD EST
Marque : RENAULT	En. : G	41069
Modèle : MASTER III CABINE A Master Confort F330	Puiss. : 8 CV	60190 AVRIGNY
Type : N10RENCTF20C676	Pl.Ass. : 3	
N°de Série : VF1 MA0002 71190918	Couleur : Blanc vernie	
1ère mise en circ. le : 09/05/2023		
Kilométrage : 77 141 Km (relevé) / Km (retenu)		
PTAV : 1.98 T PTAC : 3.50 T		
Usures des pneus : Essieu 1 : Int G 70%, Int D 70% Essieu 2 : Int G 30%, Int D 30%		
Date de validité du contrôle technique : 09/05/2027		

Véhicule examiné avant travaux chez le réparateur le 16/12/2025 . Etaient présents pour le réparateur Monsieur LUTOLF, pour le BCA Monsieur LECLERC OLIVIER.

PIECE COMMUNIQUEE : Ordre de mission (copie).

SINISTRE CONSTATE : choc avec un corps fixe

DOMMAGES IMPUTABLES : choc avec un corps fixe Choc à l'avant à 0°, choc avec un corps fixe Choc sur le côté droit à 90°, choc avec un corps fixe Choc à l'arrière droit à 90°, choc avec un corps fixe Choc sur le côté gauche à 270°, collision avec un véhicule Choc à l'avant gauche à 315°, choc avec un corps fixe Choc sur le pavillon

CONCLUSIONS EN REPARATION

Montant de la réparation : 11 761,76 € TVAC

Montant de l'expertise : 9 801,47 € HTVA (11 761,76 TVAC)

Le montant de l'expertise retenu ne comprend pas la TVA, le véhicule ouvre droit à déduction du fait de son genre (Camionnette).

Nous restons à votre écoute pour un échange contradictoire en cas de divergence sur la méthode de réparation ou le chiffrage proposés par l'expert. Pour ce faire, merci de privilégier l'utilisation de l'Extranet réparateur mis à votre disposition (www.bca.fr). Sans information de votre part, notre rapport sera déposé sur ces bases.

LECLERC OLIVIER
Expert en automobile
Agrément n°003859-VE

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T
C	PARE-CHOCS AV	336,91	1	2
C	GRILLE DE PARE-CHOCS AV	65,32	1	2
R	AILE AV D REMISE EN ETAT D		1	2
P	AILE AV D PEINT. CLASSE 2 D		1	2
R	CAPOT-MOTEUR REMISE EN ETAT		1	2
P	CAPOT-MOTEUR PEINT. CLASSE 2		1	2
R	PORTE COULISSANTE D REMISE EN ETAT D		1	2
P	PORTE COULISSANTE D PEINT. CLASSE 2 D		1	2
R	PANNEAU DE COTE AR D SECTION REMISE EN D		1	2
DP	PANNEAU DE COTE AR D SECTION PEINT. CLA D		1	2
R	PIED EXTREME AR D REMISE EN ETAT D		1	2
DP	PIED EXTREME AR D PEINT. CLASSE 2 D		1	2
R	PANNEAU DE COTE AV G SECTION REMISE EN G		1	2
DP	PANNEAU DE COTE AV G SECTION PEINT. CLA G		1	2
R	AILE AV G REMISE EN ETAT G		1	2
DP	AILE AV G PEINT. CLASSE 2 G		1	2
CP	PAVILLON PARTIE AV	1 206,60	1	2
CP	HAUT DE CAISSE D PARTIE AV D	627,64	1	2

MAIN D'OEUVRE

	T1	T2	T3	Peinture
Dép. Chgt. Ctrl.	7.9	9.0		
Redressage		19.0		
Total Heures	7,9	28,0		25,0
Taux Horaire	100,00	100,00	100,00	100,00

MONTANTS

MAIN D'OEUVRE	6 090,00
PIECES	(tva 20,00%)
INGREDIENTS DE PEINTURE	(59,00 €/H)
TOTAL HTVA	9 801,47
MONTANT DE LA REPARATION TVAC (1)	11 761,76

DEDUCTIONS

TVA (Usuelles)	1 960,29
TOTAL A CHARGE ASSURÉ (2)	1 960,29

MONTANT DE L'EVALUATION(1-2) **9 801,47**

REPARTITION PAR CHOC

Montant à répartir (1 - 2)

9 801,47

choc avec un corps fixe Choc à l'avant à 0°	Changer : PARE-CHOCS AV, GRILLE DE PARE-CHOCS AV Redresser : AILE AV D REMISE EN ETAT D, CAPOT-MOTEUR REMISE EN ETAT Peindre éléments changés ou redressés	1 638,23
choc avec un corps fixe Choc sur le côté droit à 90°	Déposer : PANNEAU DE COTE AR D SECTION PEINT. CLA D Redresser : PORTE COULISSANTE D REMISE EN ETAT D, PANNEAU DE COTE AR D SECTION REMISE EN D Peindre éléments changés ou redressés	2 072,00
choc avec un corps fixe Choc à l'arrière droit à 90°	Déposer : PIED EXTREME AR D PEINT. CLASSE 2 D Redresser : PIED EXTREME AR D REMISE EN ETAT D Peindre éléments changés ou redressés	598,00
choc avec un corps fixe Choc sur le côté gauche à 270°	Déposer : PANNEAU DE COTE AV G SECTION PEINT. CLA G Redresser : PANNEAU DE COTE AV G SECTION REMISE EN G Peindre éléments changés ou redressés	1 196,00
collision avec un véhicule Choc à l'avant gauche à 315°	Déposer : AILE AV G PEINT. CLASSE 2 G Redresser : AILE AV G REMISE EN ETAT G Peindre éléments changés ou redressés	478,00
choc avec un corps fixe Choc sur le pavillon	Changer : PAVILLON PARTIE AV, HAUT DE CAISSE D PARTIE AV D Peindre éléments changés ou redressés	3 819,24

DUREE NORMALE DES TRAVAUX

9 jours