



RAPPORT RELATIF AU VEHICULE SUIVANT :

Renault Trafic III Fourgon (FG) (19-) GRAND CONFORT 2.0 DCI 150CV

Immatriculation (A) GR-646-SB

VIN (E) VF1FL000771636810

Kilométrage 55 665 KM Compteur

Année : Type Mines : Date de MEC (B) :

2023 N10RENCTE72F601 09/10/2023

Carrosserie (J3) : Puissance (cv fiscaux) (P6) : Boîte de vitesse :
FOURGON AVEC PAROIS ET TOIT RIGIDES 7 BVA

Genre (J1) : Couleur : Nature peinture :
CTTE BLANC Opaque Vernis

Energie (P3) : Nb. Places assises : Nb. Portes :
GAZ-OIL 3 -

Nationalité : Date établi. du certif. d'immat. : TVA récup. ? :
FRANCE 09/10/2023 OUI

Poids à vide (en t) : Poids total autorisé en charge (en t) : Poids total roulant autorisé (en t) :
- - -

Etat général NORMAL

Véhicule techniquement réparable OUI

Véhicule éco. réparable OUI

Procédure V.E. NON

€ H.T. € T.T.C.

Valeur à neuf

Valeur VRADE

Valeur résiduelle

Diff. des valeurs

T.V.A. : NULL

Lieu d'examen RC40883@SIXT.COM

Adresse 40883 - SIXT S.A.S. RC AULNAY SOUS BOIS 7 RUE GASPARD MONGE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Commentaires complet en dernière page

Conclusions (Montants exprimés en euros)

	Tps (U.T)	Taux (€ H.T.)	Remise %	Total € H.T.
T1	4.7	100	0	470
T2	35.2	100	0	3 520
TP	12	100	0	1 200
lp	12	59	0	708

Total M.O. 3 990,00

Total pièce(s) 3 473,78

Total Forfait 15,00

Total Peinture 1 908,00

Total Remises 0,00

Total Vétusté 0,00

Total HT 9 386,78

Montant TVA 1 877,36

Total TTC 11 264,14

* T : Tôlerie, M : Mécanique, S : Sellerie, E : Electricité, D : Débosselage. T.V.A. 20%
Durée des travaux théorique : 16 jr(s).
Total vétusté HT : 0,00 €

Pneumatiques	Usure	Marque	Dimensions
AVG	7 mm	NEXEN	215/65R16
AVD	7 mm	NEXEN	215/65R16
ARG Ext.	3 mm	FIRESTONE	215/65R16
ARD Ext.	3 mm	FIRESTONE	215/65R16

Personnes présentes, signatures :

Propriétaire / locataire :

Réparateur / réceptionnaire :

Confié à :

Expert signataire : PARMENTIER Damien 004735-VE

Evènement	1	INDETERMINÉ	Intensité	Moyenne	Angle	0°
-----------	---	-------------	-----------	---------	-------	----




Total M.O.	0,00
Total pièce(s)	100,00
Total Forfait	0,00
Total Peinture	0,00
Total Remises	0,00
Total Vétusté	0,00
Total HT	100,00
Montant TVA	20,00
Total TTC	120,00

Qté	ELEMENT / LIBELLE	Réf. Constructeur	Opération	P.U. (€.H.T.)	Vêt.	Rem	T1	T2	T3	Tp
1	MOTEUR DIAGNOSTIC		Contrôle sur banc	100	0	0	0	0	0	0


Evènement 2 CHOC SUR PAVILLON

Intensité Moyenne Angle 0°



Total M.O.	3 870,00
Total pièce(s)	2 823,29
Total Forfait	15,00
Total Peinture	1 908,00
Total Remises	0,00
Total Vétusté	0,00
Total HT	8 616,29
Montant TVA	1 723,26
Total TTC	10 339,55

Qté	ELEMENT / LIBELLE	Réf. Constructeur	Opération	P.U. (€.H.T.)	Vêt.	Rem	T1	T2	T3	Tp
1	TOIT (ZONE AR)	731149523R	Échange	1 219.45	0	0	0	19.7	0	6
1	TOIT CABINE	731128291R	Échange	1 173.33	0	0	0	9.3	0	4
1	ENJOLIVEUR SUPÉRIEUR FEU AR DR	903909896R	Échange	241.23	0	0	0	0	0	0
1	LONGERON DR TOIT	763121453R	Échange	189.28	0	0	0	2.2	0	1
1	PRÉPARATION POUR REMPLACEMENT PAVILLON		Dépose/repos e	0	0	0	3.5	0	0	0
1	AILE AR DR (ZONE SUP)		Réparation/Pei nture	0	0	0	0	4	0	1
1	INSONO		Forfait Ech.	5	0	0	0	0	0	0
1	AGRAFES		Forfait Ech.	5	0	0	0	0	0	0
1	ERD		Forfait Ech.	5	0	0	0	0	0	0

Evènement	3	AVANT CENTRAL	Intensité	Légère	Angle	0°
						
			Total M.O.		120,00	
			Total pièce(s)		550,49	
			Total Forfait		0,00	
			Total Peinture		0,00	
			Total Remises		0,00	
			Total Vétusté		0,00	
			Total HT		670,49	
			Montant TVA		134,10	
			Total TTC		804,59	

Qté	ELEMENT / LIBELLE	Réf. Constructeur	Opération	P.U. (€.H.T.)	Vêt.	Rem	T1	T2	T3	Tp
1	BOUCLIER AV	620222986R	Échange	483.45	0	0	1.2	0	0	0
1	JEU BOÎTIERS PHARES ANTIBROUILLARD AV	269B16091R	Échange	67.04	0	0	0	0	0	0

Commentaires

Rapport estimatif sous les réserves d'usage sans présumer de l'état des organes non accessibles sans démontage, de l'évolution des désordres avant que les travaux n'interviennent.

Examen du véhicule avant travaux.

En l'absence de constat amiable, ce rapport ne pourra être utilisé pour un recours assurance.

Rapport non opposable pour recours, conformément à notre ordre de mission, nous avons quantifié l'ensemble des dommages déclarés sans notion d'imputabilité.

Observations :

- Lors de l'examen nous avons constaté un bruit anormal du moteur thermique. Le niveau d'huile et le niveau de liquide de refroidissement sont acceptable. Le moteur démarre et n'oppose pas de résistance. Nous conseillons de transférer le véhicule chez un représentant de la marque de manière à réaliser un diagnostic approfondie et de réclamer éventuellement une prise en charge du constructeur (Sous réserve de la réalisation des entretiens périodiques).

Information RGPD

Dans le cadre de l'expertise de véhicules, nous sommes amenés à traiter des données à caractère personnel (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants, au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de notre mandant, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : gdpr.southwesteuropa@dekra.com. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.