



N° D'IMPRIMÉ T 01313412

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		30/07/2025		25002214	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AV Défaillances mineures : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013T201					
(9)RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES MOLIERES					
(3) COORDONNÉES : Z.A LES MOLIERES AVENUE DU LUXEMBOURG 13140 MIRAMAS Tél : 04.90.58.34.87. - Fax : 04.90.58.34.87.					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013T1552					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
HB-044-XD (F)		13/02/2025		13/02/2025	
Marque		Désignation commerciale			
BYD		SEAL U			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
LGXCE4CB9R0558948		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10ZHEVP000P171		EL			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
1359					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+11.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		13 %		2 %	
Forces verticales :		1110 daN		1071 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		412 daN	403 daN	349 daN	382 daN
Déséquilibre (<20%) :		3 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :		412 daN	403 daN	349 daN	382 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		26 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.3 %		-1.0 %	