



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636014462

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	24/07/2025	25106167		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillance(s) majeure(s)</p> <p>0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AV. 1.1.15.a.2. CABLE DE FREINS, TIMONERIE : Câbles endommagés ou flambage, ARD. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD. 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVG,AVD,ARD,ARG. 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, ARD,ARG.</p> <p>Défaillance(s) mineure(s)</p> <p>6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, AR. 6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, D,G,AV,AR. 6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AR,AV. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, D,G. 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré, AR. 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, D,AVD.</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/07/2020 : 95328km / 27/07/2020 : 96346km / 28/06/2022 : 135447km / 30/07/2024 : 187518km /</p> <p>Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.</p>			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	23/09/2025			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	<p>N° D'AGRÈMENT : S0565033</p> <p>(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.</p> <p>(3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER</p> <p>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</p> <p>N° D'AGRÈMENT : 05650064 SIGNATURE : </p>			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	<p>(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation</p> <p>DF-665-AD (F) 20/08/2018 17/04/2014</p> <p>Marque Désignation commerciale</p> <p>SKODA OCTAVIA</p> <p>(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre</p> <p>TMBLG7NE4E0043527 M1 VP</p> <p>Type/CNIT Énergie</p> <p>M10SKDVP003D998 GO</p> <p>Document(s) présenté(s)</p> <p>Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice</p>			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	203528			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	<p>PROCÈS-VERBAL N° : DATE :</p> <p>N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :</p>			
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-4.4m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		0%	
Forces verticales :	831daN		700daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	315daN	308daN	219daN	195daN
Déséquilibre (<20%):	3%		11%	
Forces de freinage (efficacité) :	315daN	308daN	219daN	195daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	67%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	28%			
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.1%	+1.7%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-3.3%	-2.6%		