



N° d'imprimé : D 131672690

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

12/05/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25170260

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/07/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S044V033

(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE

(3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare

44120 VERTOU

Tél : 02.40.33.48.45 Fax : 02.40.33.22.07

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 044C1042

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation

EH-756-GZ(F)

12/10/2017

06/12/2016

Marque

Désignation commerciale

NISSAN

E-NV200

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VSKHAAME0U0511896

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10NSSCT0221328

EL

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : AVD

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVD, AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVD, AVG, ARD, ARG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV, AVD, AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD, ARG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

11.01.2023: 18 974 km / 01.12.2020: 10 581 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

28012

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+8.3 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	0 %		0 %	
Forces verticales :	934 daN		681 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	345 daN	345 daN	268 daN	259 daN
Déséquilibre (< 20%) :	1 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	345 daN	345 daN	268 daN	259 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) : 75 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 28 %				
Feux de croisement (-0.5% à -3%) :	-1.7 %	-2.5 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-4.0 %	-4.0 %		

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE