



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636527006

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/08/2025	25106766
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 3.2.1.a.2. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs, AVG,AVD. 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu, ARG,ARD. 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive, AVG. 6.2.1.a.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures, ARG,ARD. 6.2.10.c.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Bandes de roulement insuffisamment couvertes, AVG,AVD,ARG,ARD. Défaillance(s) mineure(s) 0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD. 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD. 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG. Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/06/2020 : 85548km / 24/05/2022 : 116943km / 26/04/2024 : 139252km / Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
10/10/2025		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S056S033		
(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.		
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 056S1172 SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
EL-911-XZ (F) 14/06/2022 22/11/2013		
Marque Désignation commerciale		
BMW SERIE X		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		
WBAK5410200C32995 M1 VP		
Type/CNIT Énergie		
M1GBMWVP014A418 GO		
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
161424		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
	AVANT	ARRIÈRE
	G D	G D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.1m/Km	
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%	2%
Forces verticales :	1108daN	1103daN
Frein de service :		
Forces de freinage :	384daN	410daN 352daN 347daN
Déséquilibre (<20%):	7%	2%
Forces de freinage (efficacité) :	384daN	410daN 352daN 347daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	67%	
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	24%	
Emissions à l'échappement :		
Opacité des fumées (0.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1		
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.9%	-1.3%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	