

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D135648142

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		10/11/2025	25181782																																																																												
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																													
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, AVD Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17.04.2025: 62 581 km / 15.04.2025: 62 562 km																																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																															
09/01/2026																																																																															
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																															
Contre-visite																																																																															
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																															
(1) D'AGREMENT : S094D172 (2) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL (3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte Carrefour Pompadour 94000 CRETEIL Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94																																																																															
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																															
(10) D'AGREMENT : 094C1319 SIGNATURE :																																																																															
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																															
(11) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation FH-049-JH(F) 14/05/2025 27/06/2019 Marque Désignation commerciale FORD FOCUS (12) N° dans la série du type (VIN) (13) Catégorie internationale Genre WF0NXXGCHNKL33094 M1 VP Type/CNIT Énergie M10FRDVP284P842 ES Document(s) présent(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																															
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																													
63640		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="2">+2.2 m/km</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">2 %</td> <td colspan="2">1 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">629 daN</td> <td colspan="2">476 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>220 daN</td> <td>262 daN</td> <td>161 daN</td> <td>178 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">17 %</td> <td colspan="2">10 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>220 daN</td> <td>262 daN</td> <td>161 daN</td> <td>178 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td> <td colspan="4">74 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">23 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.08% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.08% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.004</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td> <td>-1.7 %</td> <td>-0.5 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td> <td>-2.9 %</td> <td>-0.9 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	+2.2 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		1 %		Force verticales :	629 daN		476 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	220 daN	262 daN	161 daN	178 daN	Déséquilibre (< 20%) :	17 %		10 %		Forces de freinage (efficacité) :	220 daN	262 daN	161 daN	178 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	74 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %				Émissions à l'échappement					CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.08% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.08% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.004					Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.7 %	-0.5 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.9 %	-0.9 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																												
	G	D	G	D																																																																											
Ripage (-8 à +8 m/km):	+2.2 m/km																																																																														
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		1 %																																																																												
Force verticales :	629 daN		476 daN																																																																												
Frein de service																																																																															
Forces de freinage (déséquilibre) :	220 daN	262 daN	161 daN	178 daN																																																																											
Déséquilibre (< 20%) :	17 %		10 %																																																																												
Forces de freinage (efficacité) :	220 daN	262 daN	161 daN	178 daN																																																																											
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	74 %																																																																														
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %																																																																														
Émissions à l'échappement																																																																															
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.08% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.08% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.004																																																																															
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.7 %	-0.5 %																																																																													
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.9 %	-0.9 %																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																															
NOM ET SIGNATURE DE LA PERSONNE AYANT DEMANDÉ L'ATTESTATION																																																																															