

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : S 635492048

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL

Contrôle technique périodique 31/10/2025 25109397

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : 5056S033

(9) RAISON SOCIALE: SO.SEC.AUTO.

(3) COORDONNÉES:
Tel.: 0297810617
ZI de Kerpont
56600 LANESTER

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 056D1177

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

23/01/2020

FN-257-ES (F)

Marque

Désignation commerciale

RENAULT)(

TRAFIC

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale Genre

VF1JL000864610059

M1

Type/CNIT

Énergie

VP

23/01/2020

M10RENVPA525309

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 95495

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Défaillance(s) majeure(s)

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), ARG,ARD.

6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures. D.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé. AVG.ARG.AVD.ARD.

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, AR.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AV,ARD.

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG,AVD,AR.

7.1.2.b.1. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée, D.

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES REALISEES E	I VALEURS) LIMIT	ES CORKI	SPUNDAN	I:S		
	AVANT			A	ARRIERE		
	G		D	G		D	
Ripage (-8 à + 8m/km):		5.5m/Km	1				
Dissymétrie suspension (≤30%):		9%			18%		
Forces verticales :		1226daN			837daN		
Frein de service :							
Forces de freinage :	383daN		420daN	265daN	28	30daN	
Déséquilibre (<20%):		9%			6%		
Forces de freinage (efficacité) :	383daN		420daN	265daN	28	30daN	
Taux d'efficacité (≥ 58%):	65%						

-1.3%

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -1%) -1.7%