



N° d'imprimé : F067553483

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S069F303**

(9) RAISON SOCIALE :
A.C.K

(3) COORDONNÉES :
316 RUE L AEROPOSTALE

69124 COLOMBIER SAUGNIEU
0478280499

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **038F1179**

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

FP-545-TJ (F) **25-02-2022** **12-05-2020**

Marque Désignation commerciale

DS **DS 7 CROSSBACK**

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VR1JCYHZUKY226233 **M1** **VP**

Type/CNIT Énergie

M10CPFVP000U445 **GO**

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

224865

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

13/01/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26031348

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD,ARG,ARD)

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD,ARG,ARD)

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AV)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
22/04/2024:140803 Km / 18/11/2025:224785 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
---------------	-----	----	-----	-----	----	-----

Ripage (-8 à + 8 m/km) -7.7m/km

Dissymétrie suspension (<=30%) 13% 6%

Forces verticales 932daN 653daN

Frein de service

Forces de freinage 316daN 318daN 218daN 211daN

Déséquilibre (<20%) 1% 4%

Force de freinage (efficacité) 316daN 318daN 218daN 211daN

Taux d'efficacité (>=58%) 67%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (>=18%) 22%

Opacité des fumées (0.51m⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-2.3% D:-2.2%