

N° d'imprimé : D 133525039

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

27/08/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25171431

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S044D041

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE AUTOMOBILE RIVE SUD

(3) COORDONNÉES : 182, Bd des Pas Enchantés

44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE

Tél : 02.40.80.73.23 Fax: 02.28.00.04.85

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 044D0476

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

FQ-209-ST(F)

02/10/2020

22/06/2020

Marque

Désignation commerciale

CITROEN

JUMPER

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF7YBANFA12N79003

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10CTRCT073T873

GO

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

113195

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé : AVD, AVG

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce manquant ou manifestement défectueux : AVD, AVG

6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute : AV, AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVG

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0562 P2148 P2151

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

23.07.2024: 104 990 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-5.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	10 %		8 %	
Force verticales :	1225 daN		766 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	379 daN	394 daN	269 daN	277 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	379 daN	394 daN	269 daN	277 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	66 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	24 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-1.2 %		-2.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-1.8 %		-4.0 %	