


N° d'imprimé : F066702513 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	06/08/2025	25070263					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Favorable	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/07/2024:55312 Km /						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
05/08/2027							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contrôle technique périodique							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGREMENT : S076F198							
(9) RAISON SOCIALE : AAB ROUEN							
(3) COORDONNÉES : RUE AMÉDÉE DORMOY							
76000 ROUEN 02.35.63.56.82							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGREMENT : 076F1258							
SIGNATURE : 							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
FR-928-PW (F)	23-07-2020	23-07-2020					
Marque	Désignation commerciale						
RENAULT	CAPTUR						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VF1RJB00X65339455	M1	VP					
Type/CNIT	Énergie						
M10RENVPA66R907	ES						
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
65930	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
	Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.3m/km				
	Dissymétrie suspension (<=30%)		0%			9%	
	Forces verticales		826daN			500daN	
	Frein de service						
	Forces de freinage	349daN	340daN	173daN	169daN		
	Déséquilibre (<20%)		3%			3%	
	Force de freinage (efficacité)	349daN	340daN	173daN	169daN		
	Taux d'efficacité (=>58%)				77%		
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				20%		
	Émissions à l'échappement						
	CO Ralenti(<=0.3%)	0.00%	CO Accélééré(<=0.2%)	0.05%	Lambda(0.97 à 1.03)	1.008	
	Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G: -0.8%		D: -0.8%		