



N° d'imprimé : D134300085

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	17/07/2025	25171630			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARD 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu : AVD, AVG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: ARD, ARG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVG 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVD 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AVD, ARD, ARG 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
16/09/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S044V033					
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE					
(3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare					
44120 VERTOU					
Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 044D1062					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation					
FS-219-GX(F)	27/08/2020	27/08/2020			
Marque	Désignation commerciale				
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
WV1ZZZ7HZLH008901	N1	CTTE			
Type/CNIT	Energie				
N10VWGCTV01W849	GO				
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
86016					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					



N° d'imprimé : D134300086

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

17/07/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25171630

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S044V033

(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE

(3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare

44120 VERTOU

Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 044D1062

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

FS-219-GX(F)

27/08/2020

27/08/2020

Marque

Désignation commerciale

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WV1ZZZ7HZZLH008901

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10VWGCTV01W849

GO

Document(s) présente(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D134300085

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : G, AVD, AVG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AV, D, ARG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

20.08.2024: 75 936 km

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

86016

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+11.1 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	98 %		8 %	
Force verticales :	1205 daN		710 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	426 daN	427 daN	237 daN	218 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	1 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	426 daN	427 daN	237 daN	218 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) : 68 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 21 %				
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-0.9 %		-4.0 %	