



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 634916247

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
CT Véhicule École	23/07/2025	25106076			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances critiques	<p>Défaillance(s) critique(s) 1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible), ARD.</p> <p>Défaillance(s) majeure(s) 6.1.1.a.2. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse, AR. 12.2.1.b.2. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE : Absent 12.2.2.b.2. RETROVISEUR EXTERIEUR COMPLEMENTAIRE : Absent 12.2.3.b.2. DOUBLE COMMANDE MANUELLE : Absente 12.2.4.a.2. DOUBLE COMMANDE ACCELERATEUR : Absente 12.2.5.a.2. DOUBLE COMMANDE FREINAGE : Absente 12.2.6.b.2. DOUBLE COMMANDE DE DEBRAYAGE : Absente</p> <p>Défaillance(s) mineure(s) 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARG. 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARD. 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré, AR. 12.1.1.b.1. SIGNALISATION SPECIFIQUE DU VEHICULE : Panneau absent</p>				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
23/07/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT : S0565033					
(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.					
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 05651172 SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
FV-346-HK (F)	30/11/2022	24/11/2020			
Marque	Désignation commerciale				
CITROEN	C3				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF7SXYHYPLT659171	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10CTRVP080Z972	GO				
Document(s) présent(s)	Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
113887					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à + 8m/km):	-5.5m/Km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	0%		0%		
Forces verticales :	749daN		438daN		
Frein de service :					
Forces de freinage :	308daN	261daN	144daN	162daN	
Déséquilibre (<20%):	16%		12%		
Forces de freinage (efficacité) :	308daN	261daN	144daN	162daN	
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	73%				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	23%				
Emissions à l'échappement :					
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1					
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.2%	-2.4%			
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%			