

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



Nº d'imprimé: S 635156247

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 01/07/2025 25105374 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillance(s) majeure(s) 3.2.1.a.2. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs, AV. 31/08/2025 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS: Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, G. NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source Contre visite lumineuse défectueuse, ARG. IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite. ARG. N° D'AGRÉMENT : S056S033 4.7.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse (9) RAISON SOCIALE: SO.SEC.AUTO. 6.2.1.a.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures. G. (3) COORDONNÉES: 6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou Tel.: 0297810617 gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute, AVG,AVD. ZI de Kerpont 56600 LANESTER Défaillance(s) mineure(s) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.2.4.a.1. PLANCHER: Plancher détérioré, G. 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manguants, mal fixés ou N° D'AGRÉMENT: 056S1172 gravement rouillés. AV. SIGNATURE : **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1<sup>ère</sup> mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation FW-843-YP (F) 03/02/2021 03/02/2021 Marque Désignation commerciale RENAULT KANGOO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1WF000166956973 N1 CTTE Énergie Type/CNIT NIORENCTA76E115 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 125279 AVANT ARRIERE G D G D INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

<b>Ripage</b> (-8 à + 8m/km):	+1.2	2m/Km		
Dissymétrie suspension (≤30%):	3%		1%	
Forces verticales :	896daN		578daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	312daN	292daN	204daN	203daN
Déséquilibre (<20%):	7%		1%	
Forces de freinage (efficacité) :	312daN	292daN	204daN	203daN

68%

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%

Emissions à l'échappement :

Taux d'efficacité (≥ 50%):

Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%) -0.9% -2 1%