

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S076T114

(9) RAISON SOCIALE:

SASU ANALYSE AUTO BILAN PAVILLY

(3) COORDONNÉES:

18 ALLEE DE LA COTONNIERE

76570 PAVILLY

Tél: 02 35 92 29 29 - Fax: 02 35 92 29 29

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

076F0521

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FY-084-NX (F)

14/04/2021

Date de 1^{ère} mise en circulation 14/04/2021

Marque

Désignation commerciale

FORD

RANGER

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre CTTE

6FPGXXMJ2GMJ61588

Type/CNIT

Énergie

N1GFRDCT3978295

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

41722

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE .

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

07/08/2025

N° DU PROCES-VERBAL

25098454

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV

8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1102 POOGA

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARG 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des

pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé ARG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 13/06/2025: 41702 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE **AVANT** G n G D +0.4 m/km

2 % 15 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

939 daN 1220 daN Forces verticales:

Frein de service

Ripage (-8 à +8 m/km):

272 daN Forces de freinage : 381 daN 387 daN 239 daN 13 % Déséquilibre (<20%):

Forces de freinage (efficacité): 381 da N 272 daN 387 daN 239 daN Taux d'efficacité global (≥50 %):59 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 18 %

-2.4 % Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -2.3 % -3.0 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-1.5 %