EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 635156158

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/07/2025	25105338

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

31/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S056S033

(9) RAISON SOCIALE : **SO.SEC.AUTO.**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0297810617
ZI de Kerpont
56600 LANESTER

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 070T0069
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FY-849-YW (F)	29/04/2021	29/04/2021

Marque	Désignation commerciale
VOLVO	XC60

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
LYVUZBFVDMB674207	M1G	VP

Type/CNIT	Énergie
M1GVLVVPLJ8E385	EE

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

93521

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-4.8m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	8%		3%	
Forces verticales :	1177daN		975daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	517daN	519daN	321daN	333daN
Déséquilibre (<20%):	1%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	517daN	519daN	321daN	333daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	78%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 33%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.1%	-1.6%		