EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F065688387

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/07/2025	25152803

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/07/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S076F005**

(9) RAISON SOCIALE :
SARL S.N.C.T.A.

(3) COORDONNÉES :
30 ROUTE DE DIEPPE

76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
02.35.75.05.05

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 076F1258

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FZ-727-DD (F)	07-05-2021	07-05-2021

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SXHNPZMT572515	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP113D565	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) Mauvaise fixation (AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontal d'un feu de brouillard avant (G)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AV)
6.1.1.d.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure du berceau (AVG)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (G)

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

80349

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+5.7m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		0%			18%	
Forces verticales		721daN			408daN	
Frein de service						
Forces de freinage	270daN		280daN	127daN		122daN
Déséquilibre (<20%)		4%			4%	
Force de freinage (efficacité)	270daN		280daN	127daN		122daN
Taux d'efficacité (=>58%)			70%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			18%			

Émissions à l'échappement
CO Ralenti(<=0.3%) 0.01% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.030

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.0% D:-1.0%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-3.7% D:-3.0%