BILAN EXPERT
(185 points de contrôle)

Genre : **VP**	Marque : **PEUGEOT**	Modèle : **5008**
Kms compteur : **121480**	Couleur :**Blanc**	CO2 (g/km) : **156** Norme Euro : **6**
1ère MEC : **14/12/2021**	N° de série : **VF3MJEHZUMS250105**	Immatriculation : **GD 395 NK**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES *(8 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES *(18 points de contrôle)*	• Témoin entretien : allumé • Témoin moteur : allumé • Code défaut : P1632 (réserve calculateur)
MOTEUR : NIVEAUX *(4 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
ETANCHEITE *(13 points de contrôle)*	• Moteur : fuite d'huile
FIXATION *(6 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
COURROIES ACCESSOIRES *(2 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage *(6 points de contrôle)*	• Prévoir remplacement liquide de refroidissement
Echappement, Pollution *(7 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté

CONFORT - SECURITE

IDENTIFICATION *(8 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore *(30 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
DIRECTION *(11 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
TRAIN *(8 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
TRANSMISSION/ROULEMENT *(3 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS *(4 points de contrôle)*	• Pneumatiques : usure importante Avg Avd Arg Ard • Jantes : frottement Avg Avd Arg Ard
FREINAGE *(18 points de contrôle)*	• Plaquettes : déterioration Ard • Disques : usure prononcé Ard • Plaquettes : usure prononcé Avg Avd Arg
SUSPENSION *(5 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
INFRASTRUCTURE *(11 points de contrôle)*	• Ouvrants : mauvais fonctionnement hayon • Carter de protection moteur détérioré
ASPECT CARROSSERIE *(6 points de contrôle)*	• Carrosserie : coup(s) léger(s)/ rayure(s)
INTERIEUR *(5 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE *(3 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER *(9 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence :21668300004

Appréciation globale :

(3 / 5)

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés **05/02/2025**

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006 **©Copyright VPOuest 2005**