



N° D'IMPRIMÉ C65456966

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUEAUTO SÉCURITÉ  
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		03/12/2025	25000963	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillances majeures :</b> 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu AVG, AVD 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, ARD, ARG		
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		<b>Défaillances mineures :</b> 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, G, AVD		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÉMENT : S076C362				
(9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN				
(3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES 76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY Tél : 02 32 93 92 78				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÉMENT : 076D1307				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays GD-999-HD (F)	Date d'immatriculation 01/12/2021	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 01/12/2021		
Marque SEAT	Désignation commerciale IBIZA			
(1) N° dans la série du type (VIN) VSSZZKJZNR007571	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP		
Type/CNIT M10SETVP013S799	Énergie ES			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
138668		G	AVANT	ARRIÈRE
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		D	G	D
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.2 m/km		
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1 % 4 %		
		Forces verticales : 694 daN 467 daN		
		Frein de service Forces de freinage : 265 daN 266 daN 170 daN 172 daN Déséquilibre (<20%) : 1 % 2 % Forces de freinage (efficacité) : 265 daN 266 daN 170 daN 172 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 75 %		
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %		
		Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006		
		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 % -1.9 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.5 % -2.2 %		

