

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



Nº d'imprimé: \$ 635842283

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 25109598 06/11/2025 Contrôle technique périodique (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/11/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S056S033

(9) RAISON SOCIALE: SO.SEC.AUTO.

(3) COORDONNÉES: Tel.: 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 056D1201

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 04/08/2022 20/12/2021

GH-217-XB (F) Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

3008

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF3MCYHZUMS247451

Type/CNIT

VP Énergie

M10PGTVP1290886

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

109538

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES REALISEES	EI VALEURS L	MITES CORKI	SHORIDAIN		
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à + 8m/km):	+1.4	lm/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	, i	4%		5%	
Forces verticales :	93-	934daN		612daN	
Frein de servíce :					
Forces de freinage :	388daN	372daN	211daN	211daN	
Déséquilibre (<20%):		5%		0%	
Forces de freinage (efficacité) :	388daN	372daN	211daN	211daN	
Taux d'efficacité (≥ 58%):	76%				

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.51m-1): C2: <0.10m-1 C3: <0.10m-1 C4: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)

-2.0%

-1.5%