



N° D'IMPRIMÉ T 01313433

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		07/08/2025		25002235	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact ARD Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013T201					
(9)RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES MOLIERES					
(3) COORDONNÉES : Z.A LES MOLIERES AVENUE DU LUXEMBOURG 13140 MIRAMAS Tél : 04.90.58.34.87. - Fax : 04.90.58.34.87.					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013T1552					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GL-244-SJ (F)		19/01/2023		19/01/2023	
Marque		Désignation commerciale			
HYUNDAI		TUCSON			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
TMAJD812DPJ156783		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10HMCVP004F585		EE			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
92923					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+6.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		7 %	
Forces verticales :		1088 daN		771 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		399 daN	399 daN	239 daN	225 daN
Déséquilibre (<20%) :		0 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :		399 daN	399 daN	239 daN	225 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		67 %			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0.01 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.01 %			
Lambda :		1.001			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.4 %		-2.5 %	