


MOTORS EXPERT
FRANCK MAES 003164-VE
Centre d'affaires du Loup
806, Avenue des Plans
06270 VILLENEUVE LOUBET
Tél : 06.09.52.75.75
contact@motors-expert.com

RAPPORT D'EXPERTISE DU 11/10/25
En Euros
Véhicule **REPARABLE** **V.G.E.**
Rapport (Expert)
N° police/ordre: 89005322/9600357106
N° sinistre: 9076391092
N° rapport : **20250750**



Date sinistre : 04/10/25 Mission : 07/10/25 N°VE : 003164-VE
Vu par : FRANCK MAES Nom société : SIXT SAS
Code GTA : 120 Code Expert : FM Nature d'Expertise : Normale

BMW X5 45E XDRIVE
Type :G05 Energie :EE
BREAK,VP,5 Place(s),17 CV
Kg,NOIR,77708Km Relevé
Immat.:GN-400-WG N° de formule:2023BZ56689
1ère Mise Circu: 10/05/23(AM:2023)
N° de série: WBATA610809R85863

Lieu expertise: REPARATEUR
Vu avant travaux le.... : 10/10/25
Pendant travaux: 21/10/25
DOMMAGES
CONSTATES AVANT SOUS CAISSE
8 - AVANT Angle:0° Int.:FORTE

MANDANT : SIXT S.A.S
SERVICES MAINTENANCE AEROPORT BALE-MULHOUSE
68304 SAINT-LOUIS
REF:15347990 tél:0493188561 fax:0155025943

REPARATEUR : ACCREDITIF SIXT
SIXT REPAIR CENTER GATTIERES
2200, ROUTE DE LA BARONNE
06510 GATTIERES
N° SIRET: 41120701200013 TEL.: 0493188561 FAX: 0155025943

ASSURE:SIXT S.A.S
42 AVENUE DE SAXE
75007 PARIS 07

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE

-SOUS RESERVE DE GARANTIE CONTRACTUELLE
Libellé Total HT Total TTC
Remorquage 154,00 184,80
TOTAL H.T. : 154,00 TTC: 184,80
-OBSERVATIONS-

POUR INFORMATION:

-N° COMMANDE: 9600357106
-N° SINISTRE: 9076391092
-N° FOURNISSEUR: 89005322
-DATE SINISTRE: 04/10/25

-N° IMMATRICULATION: **GN-400-WG**

-PROCEDURE VGE

-MISE EN ROUTE MOTEUR EFFECTUEE
-RESERVE ETAT BOITE DE VITESSE

CONCLUSIONS

- MONTANTS EXPRIMES EN EUROS -

Postes	Temps	Taux	Hor.	Total HT
T1	8,00	110,65		885,20
T2	4,00	110,65		442,60
M1	12,00	110,65		1327,80
M2	3,00	110,65		331,95
Peinture	2,50	110,65		276,63
Ingr.(NV)	2,50	55,00		137,50
Pièces				11553,18

TOTAL HT : 14954,86 TVA: 2990,97
TOTAL TTC: 17945,83
Durée Travaux : 4,0 j

	H.T.	T.T.C.
Valeur neuve		
V.R.A.D.E.		
Résiduelle		
Diff.valeurs		

Etat général: BON CT:10/05/27
Usure pneus%: AVG 50,AVD 50,ARG 50,ARD 50

TVA Ouvrant Droit : NON

Accord Lésé : OUI
Accord Réparateur : OUI

Expert: FRANCK MAES 003164-VE
Signature :

REF: 20250750
N° SINISTRE: 9076391092
DATE SINISTRE: 04/10/25
LESE : SIXT S.A.S

***** **INFORMATION** : *****

PROCEDURE REGLEMENTAIRE V.G.E DECLENCHEE:

Suite au sinistre, les dommages constatés rendent le véhicule dangereux tels que définit par le Code de la Route, Articles L.327-4 à L.327-6 et R.327-1 à R.327-6 relatifs aux véhicules endommagés.

*Déficiences constatées par le chiffrage en annexe:

- Liaisons au sol: Déformation Importante (LS3).

***CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR:
SUIVI DE TRAVAUX PAR EXPERT AUTOMOBILE INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE ET AGREE
V.E. OBLIGATOIRE EN RAISON DE LA PROCEDURE REGLEMENTAIRE DES VEHICULES
ENDOMMAGES,**

*SIGNATURE D'UN MANDANT D'EXPERTISE VGE PAR LA PROPRIETAIRE.

*EXAMEN EN COURS DE TRAVAUX ET APRES TRAVAUX PAR L'EXPERT.

*EXAMEN FINAL PAR L'EXPERT AUTOMOBILE AVEC ESSAI ROUTIER.

*DOCUMENTS NECESSAIRES :

-ORDRE DE TRAVAUX SIGNES PAR LE PROPRIETAIRE AU REPARATEUR.

-FACTURES DES PIECES DETACHEES.

-RELEVÉ DE GEOMETRIE DES TRAINS ROULANTS.

-CONTROLE TECHNIQUE TOTAL VOLONTAIRE (CT PARTIEL NON ACCEPTE)

-RELEVÉ DIAGNOSTIC ELECTRONIQUE.

-FACTURE DE REPARATION DU REPARATEUR.

-SIGNATURE DE LA FICHE DE SUIVI DE TRAVAUX.

-VEHICULE REMIS EN CIRCULATION QUE SI ET SEULEMENT SI L'EXPERT AUTOMOBILE A
DELIVRE SON RAPPORT DE CONFORMITE SIGNE ET TAMPONNE.

***A DEFAUT, VEHICULE CLASSIFIE DANGEREUX ET INTERDIT A LA CIRCULATION.**

**AUCUNE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE RETENUE ENVERS L'EXPERT AUTOMOBILE EN CAS
DE VIOLATION DE LA REGLEMENTATION.**

FAIT ET CLOS A VILLENEUVE LOUBET LE 27/10/25

L'EXPERT AUTOMOBILE AGREE POUR L'ETAT

FRANCK MAES 03164-VE

(E=Echange S=Echange pièce réemploi O=pièce qualité équivalente R=Réparation D=Dépose/Repose C=Contrôle P=Peinture
G=Réglage L=Lustrage N=Nettoyage EP=Echange Plastique PP=Réparation-Peinture Plastique RP=Réparation-Ajout matière plastique)

LISTE DES PIECES/FORFAITS						
!Qté!	Libellé	!Réf. Constr. !	!Opé.	!Mnt HT	!%Vét.!	!%Rem.!
!	1!MISE HORS TENSION	!	!E	!	!	!
!	1!CONTROLE BATTERIE TRACTIO	!	!C	!	!	!
!	N	!	!	!	!	!
!	1!CONTROLE BOITE VITESSE	!	!C	!	!	!
!	1!CONTROLE MOTEUR	!	!C	!	!	!

REF: 20250750
N° SINISTRE: 9076391092
DATE SINISTRE: 04/10/25
LESE : SIXT S.A.S

1!HUILE COMPRESSEUR CLIMATI	!HUILCLIM	!E	11,00!	!20,00!
SATION				
1!LIQUIDE REFROIDISSEMENT C	LIQREFROIDCIRBTEMP	!E	25,00!	!20,00!
IRCUIT BASS				
1!LIQUIDE REFROIDISSEMENT	!LIQREFROID	!E	42,66!	!20,00!
1!PC AV	!51 11 8099125	!EP P	1017,11!	!20,00!
1!CONDENSEUR	!64 53 6847990	!E	555,09!	!20,00!
1!ECHANGEUR AIR-AIR		!E		!20,00!
1!RADIATEUR D'EAU ADDITIONN		!E		!20,00!
1!RADIATEUR D'EAU ADDITIONN		!E		!20,00!
1!RADIATEUR	!17 11 5A5C814	!E	580,29!	!20,00!
1!RADIATEUR SUPPL	!17 11 5A3F245	!E	522,26!	!20,00!
1!GRILLE PC AV	!51 11 8069211	!E	70,37!	!20,00!
1!FAISCEAU PC AV	!61 12 8736618	!E	183,91!	!20,00!
1!TRAVERSE INF PC AV	!51 11 7421600	!E	228,96!	!20,00!
1!ABSORBEUR PC AV	!51 11 8069212	!E	47,04!	!20,00!
1!TRAVERSE PC AV	!51 11 7421599	!E	416,30!	!20,00!
1!CAPTEUR DETECTION CHOC PI	!65 76 5A4FC70	!E	134,23!	!20,00!
1!ENJOLIVEUR SUP PC AV	!51 11 8099656	!E	175,97!	!20,00!
1!ARMATURE G PC AV	!51 11 8069227	!E	79,28!	!20,00!
1!ARMATURE D PC AV	!51 11 8069228	!E	79,28!	!20,00!
1!CACHE RADAR DISTANCE	!66 31 6877219	!E	47,37!	!20,00!
1!RADAR DISTANCE	!66 31 5A81716	!E	2538,68!	!20,00!
1!VOLET INF FACADE AV	!51 74 5A29C48	!E	239,79!	!20,00!
1!DEFLECTEUR D'AIR INF FACA	!51 74 7421678	!E	52,15!	!20,00!
DE AV				
1!GUIDE D'AIR AR FREIN AVG	!51 74 7421699	!E	25,63!	!20,00!
1!GUIDE D'AIR AR FREIN AVD	!51 74 7421700	!E	25,63!	!20,00!
1!GRILLE RADIATEUR	!17 11 9424427	!E	59,32!	!20,00!
1!DEFLECTEUR D'AIR SUP FACA	!51 74 7421675	!E	52,15!	!20,00!
DE AV				
1!RENFORT G TRAVERSE INF FA	!51 11 7421671	!E	16,17!	!20,00!
CADE AV				
1!RENFORT D TRAVERSE INF FA	!51 11 7421672	!E	16,17!	!20,00!
CADE AV				
1!PROTECTION SOUS-MOTEUR	!51 48 7468803	!E	107,31!	!20,00!
1!BERCEAU MOTEUR	!31 10 6884852	!E	1191,39!	!20,00!
1!DEFLECTEUR INF RADIATEUR	!17 11 8697887	!E	51,78!	!20,00!
1!MOTOVENTILATEUR	!17 42 8655762	!E	804,14!	!20,00!
1!DEFLECTEUR G RADIATEUR	!17 11 8655768	!E	36,24!	!20,00!
1!DEFLECTEUR D RADIATEUR	!17 11 8655769	!E	36,24!	!20,00!
1!SUPPORT INF G RADIATEUR	!17 11 8642753	!E	16,26!	!20,00!
1!SUPPORT INF D RADIATEUR	!17 11 8642754	!E	16,26!	!20,00!
1!DEFLECTEUR PARE-BOUE AVG	!51 71 8069307	!E	73,59!	!20,00!
1!DEFLECTEUR PARE-BOUE AVD	!51 71 8069308	!E	73,59!	!20,00!
1!CARTER D'HUILE BOITE VITE	!24 34 8632193	!E	290,45!	!20,00!
1!ECHANGEUR D'HUILE BOITE V	!17 21 8642748	!E	319,07!	!20,00!
ITESSES				
1!HUILE BOITE VITESSES	!HUIL75W80	!E	92,57!	!20,00!
1!CAPTEUR TEMPERATURE EXT	!65 81 6936953	!E	39,93!	!20,00!
1!LOT SUPPORTS CAPTEURS D'A		!E	59,89!	!20,00!
IDE AU STAT				
1!GRILLE G PC AV	!51 11 8069209	!E	50,27!	!20,00!
1!GRILLE D PC AV	!51 11 8069210	!E	50,27!	!20,00!
1!SUPPORT G TRAVERSE INF PC	!51 11 7421635	!E	86,06!	!20,00!
1!SUPPORT D TRAVERSE INF PC	!51 11 7421636	!E	86,06!	!20,00!
1!LOT PROJECTEURS ANTIBROUI	!6310014	!G		!20,00!
1!RADAR DISTANCE	!6631611	!G		!20,00!
1!AGRAFES	!NON BAREME	!E	10,00!	!20,00!
1!DECHES		!E	10,00!	!20,00!
1!RECHARGE CLIM		!E	140,00!	!20,00!
1!CONTROLE SOUBASSEMENT		!C		!20,00!
1!CONTROLE TECHNIQUE VGE		!E	85,00!	!20,00!

REF: 20250750
N° SINISTRE: 9076391092
DATE SINISTRE: 04/10/25
LESE : SIXT S.A.S

! 1!CONTROLE GEOMETRIE TRAINS!	!10	! 140,00!	!	!20,00!
! ROULANTS				
! 1!LECTURE CODE DEFAULTS	!11	! 95,00!	!	!20,00!
! 1!CALIBRAGE ADAS	!12	! 250,00!	!	!20,00!

! TOTAL	11553,18 HT	! TVA= 2310,63	!	13863,81 TTC

Document(s) présenté(s) lors de l'expertise :
Carte grise : Non communiqué

Dangerosité(s) constatée(s) :
- Liaisons au Sol : Déformation importante (LS3)

* PERSONNES PRESENTES LORS DE L'EXPERTISE

!FRANCK MAES	EXPERT (Du dossier)	(AVANT TRAVAUX)

!KOUASSI GHISLAIN	CARROSSIER	(AVANT TRAVAUX)

!FRANCK MAES	EXPERT (Du dossier)	(PENDANT TRAVAUX 1)

!HASSEIN ECHEKRI	CHEF D'ATELIER	(PENDANT TRAVAUX 1)

VEHICULE CONCERNE PAR LA PROCEDURE VGE (Art L327-5 du cdr):

SIGNATURE OBLIGATOIRE DE LA LETTRE DE MISSION AVANT TRAVAUX PAR LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE AINSI QUE D'UN ORDRE DE TRAVAUX AU REPARATEUR.

MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS INFORMER D'UNE DATE LORSQUE LE VEHICULE SERA VISIBLE SUR PONT ELEVATEUR POUR VISITE SECURITAIRE AVANT MISE EN REPARATION.

NOUS INFORMER IMPERATIVEMENT SVP DE L'AVANCEE DES TRAVAUX POUR PASSAGE DANS VOS ATELIERS AFIN DE NOUS PERMETTRE DE SUIVRE LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EN VIGUEUR.

DOCUMENTS A PRODUIRE EN FIN DE TRAVAUX :

- ATTESTATION D'ASSURANCE RCP DU REPARATEUR.
- RELEVÉ DE GEOMETRIE TRAINS DES ROULANTS DANS LES TOLERANCES CONSTRUCTEUR.
- RELEVÉ DE CONTROLE TECHNIQUE TOTALE (VOLONTAIRE OU PERIODIQUES (**CONTROLE PARTIEL NON ACCEPTE**).
- LECTURE ELECTRONIQUE DES CALCULATEURS.
- FACTURE DES PIECES DETACHEES.
- FACTURE DES REPARATIONS.

EXAMEN FINAL PAR NOS SOINS AVEC ESSAI ROUTIER.

SANS RECEPTION CES DOCUMENTS COMPLETS AUCUNE CONFORMITE NE POURRA ETRE DELIVREE.

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact@motors-expert.com.

Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.