

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : F001395111

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle volontaire complet

DATE DU CONTRÔLE

22/07/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

5501

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S076F221

RAISON SOCIAL :

S.N.C.T.A.

ADRESSE : 161 RUE DU GENERALE DE GAULLE

76770 LE HOULME

02.35.75.01.01

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 076F1350

SIGNATURE :


IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation Date C.I. Date 1ere circulation

GN-818-QA

27-04-2023

27-04-2023

Genre

Marque

Type

VP

CITROEN

M10CTRVP192

N° de série dans la série du type

Energie

VR7NCHNSPP4800660

ES

Kilométrage au compteur

Désignation commerciale

47920

C5 X

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

...

ADRESSE :

..

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit **volontaire** qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu par le Code de la route.

En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier la réalisation des obligations imposées par le Code de la route.

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances mineures

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé (AVG)

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		4			10	
Force	286		297	216		196
Force roue/roue	286		297	216		196
Taux				64		
Frein de stat.						
Force	195					177
Taux				23		
Pesée du véhicule		926		1552	626	
Suspension						
Efficacité	64		66	60		57
Dissymétrie		3			5	
Dérive		+0.0				
Feux de croisement		-0.8				-1.2
Feux de brouillard		-2.6				-2.5
GAZ						
CO Ralenti	0.01					
CO Accélééré	0.02					
Lambda	1.002					

