

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636014516

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	25/07/2025	25106220			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillance(s) majeure(s)</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.</p> <p>5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière, AVG,AVD.</p> <p>Défaillance(s) mineure(s)</p> <p>0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable</p> <p>4.5.1.c.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Mauvaise fixation, AVD.</p> <p>4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.</p> <p>5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse, AVG,AVD.</p> <p>6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVD,AV,G,D.</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</p> <p>29/08/2024 : 42660km / 17/12/2024 : 44956km / 10/04/2025 : 46880km /</p>				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	24/09/2025				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	<p>N° D'AGRÉMENT : S0565033</p> <p>(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.</p> <p>(3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER</p>				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	<p>N° D'AGRÉMENT : 056S1172</p> <p>SIGNATURE :</p> 				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	<p>(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation</p> <p>GX-671-VX (F) 23/01/2025 07/05/2007</p> <p>Marque Désignation commerciale</p> <p>PORSCHE 987</p> <p>(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre</p> <p>WP0ZZZ98Z7U773090 M1 VP</p> <p>Type/CNIT Énergie</p> <p>MPC1901M5589 ES</p> <p>Document(s) présent(s)</p> <p>Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice</p>				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	47926				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.7m/Km				
Dissymétrie suspension (≤30%):	3%		4%		
Forces verticales :	645daN		795daN		
Frein de service :					
Forces de freinage :	259daN	248daN	246daN	288daN	
Déséquilibre (<20%):	5%		15%		
Forces de freinage (efficacité) :	259daN	248daN	246daN	288daN	
Taux d'efficacité (≥ 50%):	72%				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	28%				
Emissions à l'échappement :					
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.01% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.022					
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.1%	-0.1%			
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-1.3%	-4.0%			