

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : D 129315567

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

- ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- DIRECTION
- VISIBILITE
- FEUX, DISPOSITIF RÉFLÉCHISSANT, ÉQUIPEMENT ÉLECTR.
- ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
- AUTRE MATÉRIEL
- NUISANCES

DATE DU CONTRÔLE

06/08/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25088794

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'utilisateur d'effectuer le contrôle technique réglementaire.
Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.
Ce contrôle volontaire ne peut être utilisé en cas de vente du véhicule.
Ce contrôle volontaire ne peut pas être utilisé en cas de vente du véhicule.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S059D298

RAISON SOCIALE : C.T.W.L

ADRESSE : 1 bis rue Voltaire

59136 WAVRIN

Tél : 03 20 58 29 84 Fax: 03 20 58 29 84

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 062D0365

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° d'immatriculation : GZ-784-FF Date d'immatriculation : 01/08/2025 Date de 1ère : 20/09/2024

Genre : VASP Marque : SKODA Type : M10SKDVP084W584

N° dans la série du type

TMBGK6NW4R3018747

Énergie

ES

Kilométrage inscrit au compteur

3170

Désignation commerciale du véhicule

KAMIQ

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : SAS GUIGNARD ET ASSOCIÉS

Adresse : hôtel des ventes
56855 CAUDAN CEDEX

Document présenté : Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE)

AUCUNE DEFAILLANCE CONSTATEE DANS LE CADRE DU CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

MESURES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+4.4 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	3 %		11 %	
Force verticales :	812 daN		529 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	275 daN	269 daN	180 daN	184 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	3 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	275 daN	269 daN	180 daN	184 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) :	67 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	24 %			
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti ($\leq 0,3\%$) :	0.00%		CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$) :	
	0.00%		Lambda (0,97 à 1,03) :	
	1.007			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.1 %		-1.7 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-1.4 %		-3.0 %	

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO